

# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Vaisala DRYCAP® Трансмиттер точки росы DMT242

#### Введение

DMT242 — трансмиттер точки росы с широким диапазоном применения. DMT242 предназначен для измерения точки росы и обладает великолепными показателями долгосрочной стабильности, которая поддерживается при помощи запатентованной технологии автокалибровки. В приборе используется полимерный сенсор Vaisala  $DRYCAP^{@}$ , который характеризуется поышенной устойчивостью к влаге при применении в процессах с повышенной конденсацией воды. Прибор разработан для жестких сред, защищен от воздействия пыли, грязи и брызг воды.

Соединение прибора осуществляется при помощи коннектора. Прибор оборудован также последовательной шиной для масштабирования аналогового выхода. .

#### Установка давления для процессов под давлением

Для повышения точности измерений в процессах под давлением, настройте прибор согласно рис. 1 при помощи переключателей см. рис.3, п.8. Заводская установка давления составляет 1 бар, переключатель № 4 находится в положении ON.

#### **Установка**

- 1. Поместите уплотнитель (см рис.1) на датчик и установите датчик в процесс через фитинг. Датчик им еееи цилиндрическую резьбу GS" ISO 228/1.
- 2. Закрепите трансмиттер при помощи фиксирующей гайки на датчике. (24 мм).

# Соединения

- 1. Снимите крышку.
- 2. Выньте коннектор.
- 3. Аккуратно выдавите клемму из коннектора при помощи отвертки.
- 4. Используйте трехжильный кабель. Возможно использование кабелей 2 или 10 м.производства Vaisala (коды заказа: 2м. 221475 10м. 221476). Соедините кабели следующим образом:

Терминал 1 = подача V + (VAC), терминал 2 подача= V - (VAC, нейтр.)/сигнал, терминал 3 = Сигнал + Заземляющий терминал не подключен





Figure 2 DMT242



Цвета кабелей для 221475 и 221476:

1 = коричневый

2 =синий

3 = черный

5. Вставьте подсоединенную клемму обратно в коннектор в положение, указанной на рис.3. Вставьте в коннектор фиксирующую гайку. Зафиксируйте кабельный зажим. Вставьте коннектор в соединение счетчика.

**Примечание** Соединение невозможно, если расположение клеммы отлично от указанного на рис.3.

6. Установите заднюю крышку так, чтобы кабель проходжил через отверстие. Трансмиттер готов к использованию.

# Примечание

После подач питания подождите 7 минут прежде, чем начать измерения. При начале работы запустите функцию авто-диагностики.




Рисунок 3 Соединение и установка коннектора

## Калибровка и обслуживание

Замена спеченного фильтра

Загрязненный фильтр может увеличить время ответа при измерении. Для замены фильтра открутите его и замените новым.

## Калибровка

Рекомендуется проводить калибровку не реже 1 раза в год. Полевую калибровку можно проводить при помощи калибровочного эталона, например прибора Vaisala DRYCAP<sup>®</sup> Hand-Held Dewpoint Meter DM70. Соединительный кабель позволяет одновременно выводить данные DMT242 и DM70 на дисплей DM70. При необходимости настройки прибора, обратитесь в сервисный центр Vaisala Instruments Service Centers или к местному представителю.

#### NORTH AMERICAN SERVICE CENTER

Vaisala Inc., 10-D Gill Street, Woburn, MA 01801-1068, USA. Phone: +1 781 933 4500, Fax: +1 781 933 8029,

E-mail: us-customersupport@vaisala.com

#### **EUROPEAN SERVICE CENTER**

Vaisala Instruments Service, Vanha Nurmijarventie 21 FIN-01670 Vantaa, FINLAND. Phone: +358 9 8949 2658,

Fax: +358 9 8949 2295, E-mail: instruments.service@vaisala.com

#### TOKYO SERVICE CENTER

Vaisala KK, 42 Kagurazaka 6-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo 162-0825, JAPAN. Phone: +81 3 3266 9617, Fax: +81 3 3266 9655,

E-mail: aftersales.asia@vaisala.com

#### **BEIJING SERVICE CENTER**

Vaisala China Ltd., Floor 2 EAS Building, No. 21 Xiao Yun Road, Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District, Beijing, PR.

CHINA 100027. Phone: +86 10 8526 1199, Fax: +86 10 8526 1155, Contact person: Recho Li

## www.vaisala.com

#### Масштабирование аналогового выхода при помощи последовательной шины

Настройки последовательного соединения

Масштабирование аналогового выхода можно проводить при помощи последовательной шины и компьютера, где установлено соответствующее программное обеспечение. Подсоедините последовательную шину к прибору через интерфейс RS-232, используя следующие настройки: скорость передачи — 2400, четность — отс. Биты данных — 8, стоповый бит - 1. Последовательный кабель можно заказать у производителя (код заказа - DMT242RS).

## Масштабирование выхода точки росы

Для масштабирования параметра точки росы используйте команду **ascl xx yy<ENTER>**, где xx =нижний предел (°C или °F), а yy =верхний предел (°C или °F). Заводские настройки: °C. Для изменения на °F используйте команду **unit xx <ENTER>**, где  $xx = \mathbf{n}$  (°F), и  $xx = \mathbf{m}$  °C.

#### Аксессуары

Код заказа Описание

НМ47280 Спеченный фильтр из нержавеющей стали

DMT242RS <u>Последовательная шина RS-232</u> для ПК (с розеткой)

210662 <u>Адаптер 1/2" NPT</u>

## Гарантия

Vaisala предоставляет гарантию на материалы и изготовление при использовании прибора в нормальных условиях на 1 год от даты поставки. Гарантия не распространяется на использование в особых условиях, а так же повреждения вследствие небрежного обращения.


# Технические характеристики

# Температура точки росы

-80 +60 °C (-112 +140 °F)
-80 +20 °C (-112 +68 °F)
-60 +60 °C (-76 +140 °F)
free scaling

Если точка росы ниже 0 С, трансмиттер измеряет точку инея.

Погрешность точки росы сһ DRYCAP® 180M ±2 °C (±3.6 °F) (См. Рис. ниже)



Время ответа 63 % [90 %] при темп.газа 20°C, скорости потока > 1 1/мин. И давлении 1бар. :


$$-60 \rightarrow -20$$
 °C T<sub>d</sub> (-76  $\rightarrow$  -4 °F T<sub>d</sub>)

5 s [10 s]

$$-20 \rightarrow$$
 -60 °C T<sub>d</sub> (-4  $\rightarrow$  -76 °F T<sub>d</sub>)

45 s [10 min]

DRYCAP® 180S  $\pm 2$  °C ( $\pm 3.6$  °F) (See figure below)



# Рабочая среда

Температура	0 +60 °C (32 +140 °F)
Пики температуры	кратковременные: ОК
Относительная влажность	0 100 %RH
Давление	0 20 bara (0 290 psia)
Скорость потока	не влияет

## Выходы

Аналоговый выход	4 20 mA
Аналоговый выход	$\pm 0.002 \text{ mA}$
Разрешение аналог.выхода	$0.0008~\mathrm{mA/^{\circ}C}$
Типичная темпер.зависимость	RS-232
Последовательная шина	

# Общие

Сенсор	DRYCAP®180M
Рабочее напряжение	17 35 VDC
_	20 28 VAC
Энергопортебление 24 VDC	max 220 mA
Внешняя нагрузка для выхода	max $500 \Omega$
тока	
Дополнительный кабель	2 или 10м
с соединением DMT242	
Коннектор для напряжения	
и выхода сигнала	2
Мах размер кабеля	$0.75 \text{ mm}^2$
Мах диаметр кабеля	6.5 mm/PG7
Сервисный кабель для послед.шини	ы DMT242RS
Материал датчика	нерж.сталь
	(AISI 316L)
Защита сенсора спечення	ый стальной фильтр
	(HM47280)
M	C C1/01/100000 1
•	вьба G1/2" ISO228-1
с уплотн	ительным кольцом
I.	(U-seal)
Корпус электроники	пластик (ABS/PC)
Классификация корпуса	IP 65 (NEMA 4)
Диапазон температуры хранения	-40 +70 °C

Соответствует стандартам ЕМС: EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001; Промышленная среда.

(-40 ... +158 °F)




Рис. 4 Размеры в мм. и [дюймах]



www.vaisala.com

